


Shim magnetici

ASME BPVC.V-2023

ARTICLE 7

Figure T-764.2(b)(2)
Artificial Flaw Shims



CX-230 è un probabile errore nella norma. Il codice corretto è CM-230 oppure CX4-230